

SCHEDA TECNICA

PUNTI PER CUCITRICI

• DESCRIZIONE

Art. P-10: scatola 1.000 punti zincati passo 10 per cucitrici cod. PLUS-10, cod.PLUS-40, cod.PLUS-70, cod.PS-10E, cod.2411, cod.2412 e cod.5390
Art.311L: blister 3 scatole punti cod. P-10
Art.P-11: scatola 1.000 punti zincati passo universale per cucitrici cod. 2431, cod.5095, cod. 6122 e cod.5433
Art.323L: blister 3 scatole punti cod. P-11

• DIMENSIONI

| Riferimento Prodotto | Misure | Peso |
|----------------------|---------------|-------|
| Art. P-10 | 5x1,2x2,8 cm | 25 gr |
| Art. P-11 | 5x1,2x2,8 cm | 25 gr |
| Art. 311L | 8,7x14,5x1 cm | 82 gr |
| Art. 323L | 8,7x14,5x1 cm | 82 gr |



art.P-10



art. P-11



art.311L



Art.323L

• NOTE

QUESTO ARTICOLO NON E' UN GIOCATTOLO. NON ADATTO A BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI. DA USARE SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.